

**VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma**

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

**A NAH által NAH-1-1129/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.**

Laboratóriumi sorszám: 2019/02783-02784

**VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV**Megrendelő: **BAJAVÍZ Kft.**

6500 Baja, Mártonszállási utca 81.

A minta jellege: **hálózati ivóvíz**A mintavétel időpontja: **2019.05.09.** A minta beérkezésének időpontja: 2019.05.09.

A mintafeldolgozás kezdete: 2019.05.09. befejezése: 2019.05.31.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője

A mintavétel módja: **akkreditált**Mintavétel helye: **Felsőszentiván**

Minta laboratóriumi azonosítása:		2019/02783	2019/02784	
Minta helyszíni azonosítása:		Idősek otthona - fali kifolyó Rákóczi u. 81.	Szabadság u. 77. - köz-kifolyó	
Szín vizsgálata (vizuális)	MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)	színtelen		
Szag (érezésszervi)	MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)	klór		
Íz (érezésszervi)	MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)	klór		
Ammóniumion	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	<0,01	
Nitrition	MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz	mg/l	<0,01	
Nitrátion	MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz	mg/l	3,4	
Vas (Fe)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	µg/l	<20	
Mangán (Mn)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	µg/l	<10	
Arzén (As)	MSZ 1484-3:2006 5. fejezet	µg/l	3,0	
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MSZ 448-20:1990 4. fejezet	mg/l	0,69	
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz	µS/cm	510	500
Víz hőmérséklet (helyszínen)	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)	°C	16,3	13,7
pH (20 °C-on) (helyszínen)	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz		8,16	8,08
Szabad aktív klór	MSZ 448-25:1981 5.5, 5.6 szakasz	mg/l	0,15	
Kötött aktív klór	MSZ 448-25:1981 5.5, 5.6 szakasz	mg/l	0,05	
Összes aktív klór	MSZ 448-25:1981 5.5, 5.6 szakasz	mg/l	0,20	
Zavarosság	MSZ EN ISO 7027:2000 (visszavont szabvány)	NTU	<0,1	
* Adszorbeált szerves halogén	Bácsvíz Zrt. Laboratórium	µg/l	33,5	

# VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2019/02783-02784

Minta laboratóriumi azonosítása:		2019/02783	2019/02784	
Minta helyszíni azonosítása:		Idősek otthona - fali kifolyó Rákóczi u. 81.	Szabadság u. 77. - köz-kifolyó	
# Összes trihalometán	VÍZKUTATÓ VÍZKÉMIA KFT.	µg/l	11,7	
Telepszám 37°C-on	MSZ EN ISO 6222:2000	/1 ml	3	2
Telepszám 22°C-on	MSZ EN ISO 6222:2000	/1 ml	6	3
Coliformszám	MSZ EN ISO 9308-1:2015	/100 ml	0	0
Escherichia coli szám	MSZ EN ISO 9308-1:2015	/100 ml	0	0
Pseudomonas aeruginosa szám	MSZ EN ISO 16266:2008	/100 ml	0	0
Enterococcusok száma	MSZ EN ISO 7899-2:2000	/100 ml	0	0

## Megjegyzés:

A # -al jelölt vizsgálatokat a VÍZKUTATÓ VÍZKÉMIA Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.) NAH által NAH-1-1217/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma végezte.  
Jegyzőkönyv szám: 42201/8.

A \* -gal jelölt vizsgálatokat a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. (6000 Kecskemét, Izsáki út 13.) NAH által NAH 1-1310/2016 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma végezte.  
Mintaazonosító szám: 3019/2019.

Melléklet: 2777-84/2019. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.  
Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.  
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2019.05.31.

  
Papp Zoltánné  
laboratóriumvezető

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.  
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.  
Száj.: 1030002-459041-1-00003285  
Adószám: 11038030-2-03