

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/09140-09141

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **BAJAVÍZ Kft.**

6500 Baja, Mártonszállási utca 81.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.12.12.**

A minta beérkezésének időpontja: 2018.12.12.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.12.12. befejezése: 2018.12.17.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője

A mintavétel módja: **akkreditált**Üzemeltető: **BAJAVÍZ Kft., Baja**Mintavétel helye: **Csátalja-Nagybaracska-szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:		2018/09140	2018/09141
Minta helyszíni azonosítása:		nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
		gépi rács után	SBR medence elfolyó vize
pH érték	MSZ 1484-22:2009	7,23	7,58
Fajlagos elektromos vezetőképesség	MSZ EN 27888:1998	μS/cm	1585
Kémiai oxigénigény (KOIkr)	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	692
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	480
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	84
Nitrition	MSZ 260-10:1985	mg/l	<0,01
Nitrátion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1
Összes szerves nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	84
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	89
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	9,1
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	50
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	940
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	183

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.12.18.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.
szia.: 10300002-45900411-0000328
Adószám: 11038090-2-02


Papp Zoltánné
laboratóriumvezető

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 Víztisztítás. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz
 MSZ ISO 5667-10:1995 Víztisztítás. Mintavétel. A szennyvízből végzett mintavétel előírásai
 MSZ EN ISO 5667-13:2012 Víztisztítás. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei
 MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) Víztisztítás. Mintavétel. A vízminták tartósításának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve: **BAJA ÉS TERÜLÉGE VÍZ- ÉS CSATORNÁKFT**
 6500 Baja MartonSZallási u 81
 cím: Adószám: 11025093-2-03
 OTP Bank Rt Baja:
 1173-033-0050363
 tel/fax:

A minta származási helye

név: **Nagybaracska Szennyvíztelep**
 cím: **Szalóczi 332/6 kmu**

mintavételi hely azonosítása:
 ① nyers szennyvíz: gépi rács után
 ② tisztított szennyvíz: SBR medence előző vize

A minta jellege: **szennyvíz**

A mintavétel ideje: 2018. **12.12.**
 módja:

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni): igen nem
 Párhuzamos mintavétel célja: belső ellenőrzés
 egyéb-megnevezni

A mintavétel: akkreditált **DÁVID RICHÁRD** nem akkreditált
 A mintavételt végezte:

Vizsgálendő paraméterek: **szennyvíz szennyvíz vizsgálat**

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

mért jellemző/mértékegysége	mennyisége	mennyisége	mérési módszer
hőmérséklet °C			MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH			MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm			MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. **12.12.**

A minta laboratóriumi azonosító száma: **9180-01/12B**

A mintát átvette: **Szilvesztéri Csaba**
 6500 Baja MartonSZallási u 81
 Adószám: 11025093-2-03
 OTP Bank Rt Baja:
 1173-033-0050363

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni:

Mintavevő aláírása: **Dávid Richárd**

Jelen van a megrendelő részéről:

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. **12.18.**