

VÍZÉPSZOLG-94 KFT Laboratóriuma

6400 Kiskunhalas, Kéve utca 41.

Tel: 06-77-422-333, 20/243-6713, 20/3269-461, Fax: 77/421-643

A NAH által NAH-1-1129/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Laboratóriumi sorszám: 2018/07199-07200

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVMegrendelő: **BAJAVÍZ Kft.**

6500 Baja, Mártonszállási utca 81.

A minta jellege: **szennyvíz**A mintavétel időpontja: **2018.10.08.** 10:00-11:00 közt vett 3 részmintából képzett átlagminta

A minta beérkezésének időpontja: 2018.10.08.

A mintafeldolgozás kezdete: 2018.10.08. befejezése: 2018.10.22.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője

A mintavétel módja: **akkreditált**Mintavétel helye: **Nemesnádudvar - szennyvíztisztító telep**

Minta laboratóriumi azonosítása:			2018/07199	2018/07200
Minta helyszíni azonosítása:			nyers szennyvíz	tisztított szennyvíz
			kombinált műtárgy, ki-egyenlítő medence	fertőtlenítő műtárgy
Víz hőmérséklet	MSZ 260-2:1955 1. fejezet	°C	18,5	19,3
Kémiai oxigénigény (KOIkr)	MSZ ISO 6060:1991	mg/l	1182	50
Biokémiai oxigénigény (BOI(5))	LAB-1:1998 (egyedi módszer)	mg/l	680	19
Ammónium-N	MSZ ISO 7150-1:1992	mg/l	179	2,6
Nitrition	MSZ 260-10:1985	mg/l	<0,01	0,16
Nitrácion	MSZ 260-11:1971	mg/l	<1	<1
Összes szerves nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	179	2,7
Összes Nitrogén	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)	mg/l	193	5,4
Összes foszfor (P)	MSZ 260-20:1980	mg/l	17,4	0,49
Szerves oldószer extrakt (SZOE)	MSZ 1484-12:2002	mg/l	50	2,9
Összes oldott anyag	MSZ 260-3:1973 3. fejezet	mg/l	945	722
Összes lebegő anyag	MSZ 260-3:1973 4. fejezet	mg/l	508	17

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2018.10.22.


Papp Zoltánné
laboratóriumvezetőVÍZÉPSZOLG-94 KFT
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szála.: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV SZENNYVÍZ, SZENNYVÍZISZAP

MSZ EN ISO 19458:2007 Víztisztaság. Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz
MSZ ISO 5667-10:1995 Víztisztaság. Mintavétel. A szennyvízből végzett mintavétel előírásai
MSZ EN ISO 5667-13:2012 Víztisztaság. Mintavétel. A szennyvíztisztító és vízkezelő művek iszapjainak mintavételi irányelvei
MSZ EN ISO 5667-3:2004 (visszavont szabvány) Víztisztaság. Mintavétel. A vízminták tartósításának és kezelésének irányelvei

Megrendelő

neve: Bajan's Kft.

címe: 6500 Baja, Mártonváltás u. 81.

tel/fax:

A minta származási helye

név: Nevesnádudvar szennyvíztisztító telep

cím:

mintavételi hely azonosítása: 1. újszerű szivattyúzott víz: kiegészítő medence
2. tisztított víz: felfűtendő műtárgy

A minta jellege: szennyvíz

A mintavétel ideje: 2018. 10.08. 10⁰⁰-11⁰⁰ h

módja: 3 rétegből: Szűrt szennyvíz

Párhuzamos mintavétel történt (aláhúzni): igen nem

Párhuzamos mintavétel célja: belső ellenőrzés
egyéb-megnevezni

A mintavétel: akkreditált HÓDI LÁSZLÓ nem akkreditált

A mintavételt végezte:

Vizsgálandó paraméterek: szennyvíz szennyvíz vizsgálat

Szennyvíz helyszíni vizsgálata:

	①	②	
mért jellemző/mértékegysége	mennyisége	mennyisége	mérési módszer
hőmérséklet °C	<u>18,5°C</u>	<u>19,3°C</u>	MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH			MSZ 1484-22:2009
oldott oxigén mg/l			MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
fajlagos elektromos vezetőképesség µS/cm			MSZ EN 27888:1998
aktív klór mg/l			MSZ 260-17:1982 4. fejezet (visszavont szabvány)

A minta laboratóriumba érkezésének ideje: 2018. 10.08.

A minta laboratóriumi azonosító száma: F102 - F200/2018

A mintát átvette: [Signature]

Vizsgálati jelentést és számlát küldeni:

Mintavevő aláírása: Hódi László

Jelen van a megrendelő részéről: [Signature]

Vizsgálati jegyzőkönyv kiadás dátuma: 2018. 10.22.